

uszczelka komory pływakowej FBG-103 5.4006.407



Nr katalogowy: 5.4006.407

Dział: Gaźnik

Typ produktu: Uszczelka komory pływakowej

Zamiennik OEM:: 16010-323-004

Cena: 28.5 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

| Marka | Model | Rocznik | Kod |
|-------|---------------------|---------|--------|
| HONDA | CB 350 F Four | 1972 | CB350F |
| HONDA | CB 350 F Four | 1973 | CB350F |
| HONDA | CB 350 F Four | 1974 | CB350F |
| HONDA | CB 400 F Four | 1974 | CB400F |
| HONDA | CB 400 F Four | 1975 | CB400F |
| HONDA | CB 400 F Four | 1976 | CB400F |
| HONDA | CB 400 F Four | 1977 | CB400F |
| HONDA | CB 500 K Four | 1970 | CB500 |
| HONDA | CB 500 K Four | 1971 | CB500 |
| HONDA | CB 500 K Four | 1972 | CB500 |
| HONDA | CB 500 K Four | 1973 | CB500 |
| HONDA | CB 500 K Four | 1974 | CB500 |
| HONDA | CB 500 K Four | 1975 | CB500 |
| HONDA | CB 500 K Four | 1976 | CB500 |
| HONDA | CB 500 K Four | 1977 | CB500 |
| HONDA | CB 550 F Supersport | 1975 | CB550F |
| HONDA | CB 550 F Supersport | 1976 | CB550F |
| HONDA | CB 550 F Supersport | 1977 | CB550F |
| HONDA | CB 550 K Four | 1974 | |
| HONDA | CB 550 K Four | 1975 | |
| HONDA | CB 550 K Four | 1976 | |
| HONDA | CB 550 K Four | 1977 | CB550K |
| HONDA | CB 550 K Four | 1978 | CB550K |