

uszczelka komory pływakowej FBG-101 5.4006.404

Nr katalogowy: 5.4006.404


Dział: Gaźnik

Typ produktu: Uszczelka komory pływakowej

Cena: 12.24 zł

Stara cena: 15.84 zł

Dostępność: Dostępny na zamówienie



Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
HONDA	GL 1000 K Goldwing	1975	
HONDA	GL 1000 K Goldwing	1976	
HONDA	GL 1000 K Goldwing	1977	
HONDA	GL 1000 K Goldwing	1978	
HONDA	GL 1000 K Goldwing	1979	