

uszczelka komory pływakowej FBG-208 5.4006.305



Nr katalogowy: 5.4006.305

Dział: Gaźnik

Typ produktu: Uszczelka komory pływakowej

Cena: 11.32 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
YAMAHA	XV 1000 SE Midnight Sp	1983	23W
YAMAHA	XV 1000 SE Midnight Sp	1984	23W
YAMAHA	XV 1000 SE Midnight Sp	1985	23W
YAMAHA	XV 1000 SE Special	1983	
YAMAHA	XV 1000 SE Special	1984	
YAMAHA	XV 1000 SE Special	1985	
YAMAHA	XV 1000 SE Virago	1988	2AE
YAMAHA	XV 1000 Virago	1981	
YAMAHA	XV 1000 Virago	1982	
YAMAHA	XV 1000 Virago	1983	
YAMAHA	XV 1000 Virago	1984	
YAMAHA	XV 1000 Virago	1986	2AE
YAMAHA	XV 1000 Virago	1987	2AE
YAMAHA	XV 1100 Virago	1986	
YAMAHA	XV 1100 Virago	1987	
YAMAHA	XV 700 Virago	1984	
YAMAHA	XV 700 Virago	1985	
YAMAHA	XV 700 Virago	1986	
YAMAHA	XV 700 Virago	1987	
YAMAHA	XV 700 Virago	1988	