

uszczelka pokrywy alternatora 5.5864.083



Nr katalogowy: 5.5864.083

Dział:

Typ produktu: Uszczelki

OEM: #31140-422-000

Cena: 45.62 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
HONDA	CBX 1000	1979	CB1
HONDA	CBX 1000	1980	SC03
HONDA	CBX 1000	1981	SC06
HONDA	CBX 1000	1982	SC06
HONDA	CBX 1000	1983	SC06