

wyłącznik wentylatora RFS-501 5.4047.604



Nr katalogowy: 5.4047.604

Dział: Czujniki

Typ produktu: wyłącznik wentylatora

OEM: RFS-501

OEM: #37760-MB9-000

OEM: 37760-371-003

Cena: 269.95 zł

Stara cena: 384 zł

Dostępność: Dostępny na zamówienie



Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
HONDA	GL 1000 K Goldwing	1976	
HONDA	GL 1000 K Goldwing	1977	
HONDA	GL 1000 K Goldwing	1978	
HONDA	GL 1000 LTD Goldwing	1976	
HONDA	GL 1000 Z Goldwing	1979	GL2
HONDA	GL 1100 D Goldwing	1980	SC02
HONDA	GL 1100 D Goldwing	1981	SC02
HONDA	GL 1100 D Goldwing	1982	SC02
HONDA	GL 1100 D Goldwing	1983	SC02
HONDA	GL 1200 D Goldwing	1984	SC14
HONDA	GL 1200 D Goldwing	1985	SC14
HONDA	GL 1200 D Goldwing	1986	SC14
HONDA	GL 1200 D Goldwing	1987	SC14
HONDA	GL 1200 D Goldwing	1988	SC14