


uszczelka pokrywy alternatora VF750/1000/1100 5.5864.063



Nr katalogowy: 5.5864.063

Dział:

Typ produktu: Uszczelki

OEM: #11636-MB0-000

OEM: #11636-MB0-306

Cena: 16.95 zł

Stara cena: 18.5 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
HONDA	VF 1000 F Interceptor	1984	SC15
HONDA	VF 1000 F Interceptor	1985	SC15
HONDA	VF 1000 F2 BoldOr	1985	SC15
HONDA	VF 1000 R	1984	SC16
HONDA	VF 1000 R	1985	SC16
HONDA	VF 1000 R	1986	SC16
HONDA	VF 750 C Magna	1982	RC09
HONDA	VF 750 C Magna	1983	RC09
HONDA	VF 750 C Magna	1984	RC09
HONDA	VF 750 F Interceptor	1983	RC15
HONDA	VF 750 F Interceptor	1984	RC15
HONDA	VF 750 S Sabre	1982	RC07
HONDA	VF 750 S Sabre	1983	RC07
HONDA	VF 750 S Sabre	1984	RC07