

Zestaw naprawczy pompy wody L.0498.43

Nr katalogowy: L.0498.43

Dział: Zestaw naprawczy pompy wody

Typ produktu: zestaw naprawczy pompy wody

Cena: 39.95 zł

Stara cena: 99.9 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis szczegółowy: Odpowiednik:

RMS 10 011 0150



Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
SUZUKI	AY 50 W LC Katana	1997	AA9117
SUZUKI	AY 50 W LC Katana	1998	AA9117
SUZUKI	AY 50 W LC Katana	1999	AA9117
SUZUKI	AY 50 W LC Katana	2000	AA9117
SUZUKI	AY 50 WR LC Katana	1998	AA911E
SUZUKI	AY 50 WR LC Katana	1999	AA911E
SUZUKI	AY 50 WR LC Katana	2000	AA911E
SUZUKI	UX 50 W Zillion	1999	AT3112
SUZUKI	UX 50 W Zillion	2000	AT3112