

uszczelka alternatora 5.5869.570



Nr katalogowy: 5.5869.570

Dział:

Typ produktu: uszczelka

OEM: #3EG-15451-00

Cena: 36.5 zł

Stara cena: 55 zł

Dostępność: Dostępny na zamówienie

Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
YAMAHA	XV 1000 SE Midnight Sp	1983	23W
YAMAHA	XV 1000 SE Midnight Sp	1984	23W
YAMAHA	XV 1000 SE Midnight Sp	1985	23W
YAMAHA	XV 1000 TR1	1981	5A8
YAMAHA	XV 1000 TR1	1982	5A8
YAMAHA	XV 1000 TR1	1983	5A8
YAMAHA	XV 1000 TR1	1984	5A8
YAMAHA	XV 1000 Virago	1986	2AE
YAMAHA	XV 1000 Virago	1987	2AE
YAMAHA	XV 1000 Virago	1988	2AE
YAMAHA	XV 1100 Virago	1989	3LP
YAMAHA	XV 1100 Virago	1990	3LP
YAMAHA	XV 1100 Virago	1991	3LP
YAMAHA	XV 1100 Virago	1992	3LP
YAMAHA	XV 1100 Virago	1993	3LP
YAMAHA	XV 1100 Virago	1994	3LP
YAMAHA	XV 1100 Virago	1995	3LP
YAMAHA	XV 1100 Virago	1996	3LP
YAMAHA	XV 1100 Virago	1997	3LP
YAMAHA	XV 1100 Virago	1998	3LP
YAMAHA	XV 1100 Virago	1999	3LP
YAMAHA	XV 750 Special	1981	5G5
YAMAHA	XV 750 Special	1982	5G5
YAMAHA	XV 750 Special	1983	5G5
YAMAHA	XV 750 Special	1984	5G5
YAMAHA	XV 750 Virago	1992	4FY
YAMAHA	XV 750 Virago	1993	4FY
YAMAHA	XV 750 Virago	1994	4FY
YAMAHA	XV 750 Virago	1995	4PW
YAMAHA	XV 750 Virago	1996	4PW

