

zawór membranowy CDV-106 5.4103.408

Nr katalogowy: 5.4103.408


Dział: Membrany

Typ produktu: zawory mambrany

Cena: 89.95 zł

Stara cena: 99 zł

Dostępność: Produkt dostępny



Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
HONDA	GL 1500 Goldwing	1988	SC22
HONDA	GL 1500 Goldwing	1989	SC22
HONDA	GL 1500 Goldwing	1990	SC22
HONDA	GL 1500 SE Goldwing	1991	SC22
HONDA	GL 1500 SE Goldwing	1992	SC22
HONDA	GL 1500 SE Goldwing	1993	SC22
HONDA	GL 1500 SE Goldwing	1994	SC22
HONDA	GL 1500 SE Goldwing	1995	SC22
HONDA	GL 1500 SE Goldwing	1996	SC22
HONDA	GL 1500 SE Goldwing	1997	SC22
HONDA	GL 1500 SE Goldwing	1998	SC22
HONDA	GL 1500 SE Goldwing	1999	SC22