

zestaw naprawczy popychacza sprzęgła CLB-011 5.4880.044

Nr katalogowy: 5.4880.044

Dział: Sprzęgła

Typ produktu: łożyska popychacz sprzęgła

Cena: 69.9 zł

Stara cena: 79 zł

Dostępność: Produkt dostępny



Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
YAMAHA	TDM 850	1991	3VD
YAMAHA	TDM 850	1992	3VD
YAMAHA	TDM 850	1993	3VD
YAMAHA	TDM 850	1994	3VD
YAMAHA	TDM 850	1995	3VD
YAMAHA	TDM 850	1996	4TX
YAMAHA	TDM 850	1997	4TX
YAMAHA	TDM 850	1998	4TX
YAMAHA	TDM 850	1999	4TX
YAMAHA	TDM 850	2000	4TX
YAMAHA	TDM 850	2001	4TX
YAMAHA	XJ 650	1980	4K0
YAMAHA	XJ 650	1981	4K0
YAMAHA	XJ 650	1982	4K0
YAMAHA	XJ 650	1983	4K0
YAMAHA	XJ 650 T Turbo	1982	11T
YAMAHA	XJ 650 T Turbo	1983	11T
YAMAHA	XJ 650 T Turbo	1984	11T
YAMAHA	XJ 900 S Diversion	1995	4KM
YAMAHA	XJ 900 S Diversion	1996	4KM
YAMAHA	XJ 900 S Diversion	1997	4KM
YAMAHA	XJ 900 S Diversion	1998	4KM
YAMAHA	XJ 900 S Diversion	1999	4KM
YAMAHA	XJ 900 S Diversion	2000	4KM
YAMAHA	XJ 900 S Diversion	2001	4KM
YAMAHA	XTZ 750 Super Tenere	1989	3LD
YAMAHA	XTZ 750 Super Tenere	1990	3LD
YAMAHA	XTZ 750 Super Tenere	1991	3LD
YAMAHA	XTZ 750 Super Tenere	1992	3LD
YAMAHA	XTZ 750 Super Tenere	1993	3LD
YAMAHA	XTZ 750 Super Tenere	1994	3LD

YAMAHA	XTZ 750 Super Tenere	1995	3LD
YAMAHA	XTZ 750 Super Tenere	1996	3LD
YAMAHA	XTZ 750 Super Tenere	1997	3LD