

# zestaw naprawczy popychacza sprzęgła CLB-012 5.4880.043

Nr katalogowy: 5.4880.043

Dział: Sprzęgła

Typ produktu: łożyska popychacz sprzęgła

OEM: CLB-012

Cena: 69.95 zł

Stara cena: 99 zł

Dostępność: Produkt dostępny



Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
YAMAHA	FZS 1000 Fazer	2001	RN061
YAMAHA	FZS 1000 Fazer	2002	RN061
YAMAHA	FZS 1000 Fazer	2003	RN066
YAMAHA	FZS 1000 Fazer	2004	RN141
YAMAHA	FZS 1000 Fazer	2005	RN141
YAMAHA	FZS 1000 S Fazer	2003	RN068
YAMAHA	FZS 1000 S Fazer	2004	RN066
YAMAHA	FZS 1000 S Fazer	2005	RN141
YAMAHA	TDM 900	2002	RN081
YAMAHA	TDM 900	2003	RN084
YAMAHA	TDM 900	2004	RN111
YAMAHA	TDM 900	2005	
YAMAHA	TDM 900	2006	
YAMAHA	TDM 900	2007	
YAMAHA	TDM 900	2010	
YAMAHA	TDM 900	2011	
YAMAHA	TDM 900 A ABS	2005	RN114
YAMAHA	TDM 900 A ABS	2006	RN114
YAMAHA	TDM 900 A ABS	2007	RN184