

uszczelka pokrywy alternatora 5.5862.473

Nr katalogowy: 5.5862.473


Dział:

Typ produktu: uszczelka pokrywy statora

zastępuje OEM: 4XV-15451-00

Cena: 19.5 zł

Dostępność: Produkt dostępny



Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

| Marka | Model | Rocznik | Kod |
|--------|------------------|---------|-------|
| YAMAHA | FZS 1000 Fazer | 2001 | RN061 |
| YAMAHA | FZS 1000 Fazer | 2002 | RN061 |
| YAMAHA | FZS 1000 Fazer | 2003 | RN066 |
| YAMAHA | FZS 1000 Fazer | 2004 | RN141 |
| YAMAHA | FZS 1000 Fazer | 2005 | RN141 |
| YAMAHA | FZS 1000 S Fazer | 2003 | RN068 |
| YAMAHA | FZS 1000 S Fazer | 2004 | RN066 |
| YAMAHA | FZS 1000 S Fazer | 2005 | RN141 |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 1998 | RN012 |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 1999 | RN011 |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2000 | RN041 |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2001 | RN041 |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2002 | RN091 |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2003 | RN095 |