

uszczelka alternatora Suzuki 5.5862.313



Nr katalogowy: 5.5862.313

Dział:

Typ produktu: uszczelka alternatora
zastępuje OEM: 11483-18G00

Cena: 19.5 zł

Stara cena: 25 zł

Dostępność: Dostępny na zamówienie

Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
SUZUKI	GSX-R 1000	2003	BZ1111
SUZUKI	GSX-R 1000	2004	BZ1111
SUZUKI	GSX-R 1000	2005	B61111
SUZUKI	GSX-R 1000	2006	B61111
SUZUKI	GSX-R 1000	2007	CL1111
SUZUKI	GSX-R 1000	2008	CL1111
SUZUKI	GSX-R 600	2004	B21111
SUZUKI	GSX-R 600	2005	B21111
SUZUKI	GSX-R 750	2004	B32111
SUZUKI	GSX-R 750	2005	B32111