


uszczelka zaworu membranowego 5.5862.368



Nr katalogowy: 5.5862.368

Dział:

Typ produktu: uszczelka zaworu membranowego
zastępuje OEM: 13156-37E10

Cena: 16.95 zł

Stara cena: 22 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

| Marka | Model | Rocznik | Kod |
|--------|----------|---------|-----------|
| SUZUKI | RM 250 | 1996 | RJ17A |
| SUZUKI | RM 250 | 1997 | RJ17A |
| SUZUKI | RM 250 | 1998 | RJ17A |
| SUZUKI | RM 250 | 1999 | RJ17A |
| SUZUKI | RM 250 | 2000 | RJ17A |
| SUZUKI | RM 250 | 2001 | RJ18C |
| SUZUKI | RM 250 | 2002 | RJ18C |
| SUZUKI | RM 250 | 2003 | RJ18C |
| SUZUKI | RM 250 | 2004 | RJ18C |
| SUZUKI | RM 250 | 2005 | RJ18C |
| SUZUKI | RM 250 | 2006 | RJ18C |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2001 | |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2002 | |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2003 | |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2004 | SKX250NPA |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2005 | SKX250NPA |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2006 | SKX250NPA |