

membrana gaźnika Honda 5.4009.417H



Nr katalogowy: 5.4009.417H

Dział: Membrana gaźnika

Typ produktu: membrana gaźnika

zamiennik OEM: 16111-MAZ-000

Cena: 89.95 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
HONDA	CB 1300 F	1998	SC40
HONDA	CB 1300 F	1999	SC40
HONDA	CB 1300 F	2000	SC40
HONDA	CB 1300 F	2001	SC40
HONDA	CB 1300 F	2002	
HONDA	CB-X4 1300 DC	1997	SC38
HONDA	CB-X4 1300 DC	1998	SC38
HONDA	CB-X4 1300 DC	1999	SC38
HONDA	CB-X4 1300 DC	2000	SC38
HONDA	PC 800 Pacific Coast	1988	RC34
HONDA	PC 800 Pacific Coast	1989	RC34
HONDA	PC 800 Pacific Coast	1990	RC34
HONDA	PC 800 Pacific Coast	1991	RC34
HONDA	PC 800 Pacific Coast	1992	RC34
HONDA	PC 800 Pacific Coast	1993	RC34
HONDA	PC 800 Pacific Coast	1994	RC34
HONDA	PC 800 Pacific Coast	1995	RC34
HONDA	PC 800 Pacific Coast	1996	RC34
HONDA	PC 800 Pacific Coast	1997	RC34
HONDA	PC 800 Pacific Coast	1998	RC34