

NGK BR-9 ECM 6.0048.817



Nr katalogowy: 6.0048.817

Dział: Świece i fajki

Oznaczenie produkcyjne: BR9ECM

Typ produktu: Świece

Cena: 45.95 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis szczegółowy: Po wkręceniu nowej świecy należy uruchomić silnik i pozostawić go pracującego do momentu uzyskania temperatury eksploatacyjnej. Powoduje to tzw. wygrzanie świecy. NIE WOLNO pod żadnym pozorem wyłączać silnika po krótkotrwałej pracy, grozi to uszkodzeniem nowej świecy! Należy pamiętać również aby nie wykręcać świecy z gorącego silnika, ponieważ grozi to uszkodzeniem głowicy.

Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
APRILIA	RS 250	1995	LD01
APRILIA	RS 250	1996	LD01
APRILIA	RS 250	1997	LD01
APRILIA	RS 250	1998	LD
APRILIA	RS 250	1999	LD
APRILIA	RS 250	2000	LD
APRILIA	RS 250	2001	LD
APRILIA	RS 250	2002	LD
HONDA	NSR 250 R	1993	
HONDA	NSR 250 R	1994	
HONDA	NSR 250 R	1995	
HONDA	NSR 250 R	1996	
SUZUKI	RGV 250	1991	VJ22B
SUZUKI	RGV 250	1992	VJ22B
SUZUKI	RGV 250	1993	VJ22B
YAMAHA	TZR 125	1993	
YAMAHA	TZR 125	1994	
YAMAHA	TZR 125	1995	
YAMAHA	TZR 125	1996	
YAMAHA	TZR 125	1997	4FL
YAMAHA	TZR 125	1998	4FL
YAMAHA	TZR 125	1999	4FL
YAMAHA	TZR 250	1991	
YAMAHA	TZR 250	1992	
YAMAHA	TZR 250	1993	
YAMAHA	TZR 250	1994	
YAMAHA	TZR 250	1995	
YAMAHA	TZR 250	1996	

