


zestaw naprawczy wahacza SWS-305 6.3044.706



Nr katalogowy: 6.3044.706

Dział: Wahacz

Oznaczenie: SWS-305

Typ produktu: Kpl. napr. wah.

Cena: 305 zł

Dostępność: Dostępny na zamówienie

Opis szczegółowy: tuleja :

średnica zewnętrzna 25 mm

średnica wewnętrzna 20 mm

długość 37 mm

łożysko:

średnica zewnętrzna 33 mm

średnica wewnętrzna 25 mm

długość 34,7 mm

Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
SUZUKI	GSF 600 Bandit	1995	GN77B
SUZUKI	GSF 600 Bandit	1996	GN77B
SUZUKI	GSF 600 Bandit	1997	GN77B
SUZUKI	GSF 600 Bandit	1998	GN77B
SUZUKI	GSF 600 Bandit	1999	GN77B
SUZUKI	GSF 600 Bandit	2000	A81121
SUZUKI	GSF 600 Bandit	2001	A81121
SUZUKI	GSF 600 Bandit	2002	A81121
SUZUKI	GSF 600 Bandit	2003	A81121
SUZUKI	GSF 600 S Bandit	2000	A81111
SUZUKI	GSF 600 S Bandit	2001	A81111
SUZUKI	RF 600 R	1993	GN76B
SUZUKI	RF 600 R	1994	GN76B
SUZUKI	RF 600 R	1995	GN76B
SUZUKI	RF 600 R	1996	GN76B
SUZUKI	RF 900 R	1994	GT73B
SUZUKI	RF 900 R	1995	GT73B
SUZUKI	RF 900 R	1996	GT73B
SUZUKI	RF 900 R	1997	GT73B
SUZUKI	VZ 800 Marauder	1997	AF1112
SUZUKI	VZ 800 Marauder	1998	AF1112
SUZUKI	VZ 800 Marauder	1999	AF1112
SUZUKI	VZ 800 Marauder	2000	AF1112
SUZUKI	VZ 800 Marauder	2001	AF1112

