

## Zestaw naprawczy pompy wody L.0498.48

Nr katalogowy: L.0498.48

Dział: Zestaw naprawczy pompy wody

Typ produktu: Zestaw naprawczy pompy wody

Cena: 118.92 zł

Stara cena: 139.9 zł

Dostępność: Dostępny na zamówienie



Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
YAMAHA	YP 250 A ABS Majesty	2000	SG022
YAMAHA	YP 250 A ABS Majesty	2001	SG022
YAMAHA	YP 250 A ABS Majesty	2002	SG022
YAMAHA	YP 250 A ABS Majesty	2003	SG04B
YAMAHA	YP 250 DX A ABS Majesty	2000	SG022
YAMAHA	YP 250 DX A ABS Majesty	2001	SG022
YAMAHA	YP 250 DX A ABS Majesty	2002	SG022
YAMAHA	YP 250 DX A Majesty ABS	2000	SG022
YAMAHA	YP 250 DX A Majesty ABS	2001	SG022
YAMAHA	YP 250 DX A Majesty ABS	2002	SG022
YAMAHA	YP 250 Majesty	2000	SG041
YAMAHA	YP 250 Majesty	2001	SG041
YAMAHA	YP 250 Majesty	2002	SG041