

zawór membranowy CDV-104 5.4103.401

Nr katalogowy: 5.4103.401


Dział: Membrany

Typ produktu: zawory mambrany

Cena: 74 zł

Stara cena: 99 zł

Dostępność: Produkt dostępny



Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
HONDA	CB 1000 C	1983	
HONDA	CB 1100 F Boldor	1983	SC11
HONDA	CX 650 C Custom	1983	RC11
HONDA	GL 650 D Silverwing	1983	RC10