

# uszczelka alternatora Suzuki 5.5862.318



Nr katalogowy: 5.5862.318

Dział:

Typ produktu: uszczelka alternatora

zastępuje OEM: 11483-35F00

Cena: 18.5 zł

Stara cena: 19 zł

Dostępność: Dostępny na zamówienie

Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
SUZUKI	GSX-R 1000	2001	BL1112
SUZUKI	GSX-R 1000	2002	BL1112
SUZUKI	GSX-R 600	2001	BG1112
SUZUKI	GSX-R 600	2002	BG1112
SUZUKI	GSX-R 600	2003	BG1112
SUZUKI	GSX-R 750	2000	BD1112
SUZUKI	GSX-R 750	2001	BD1112
SUZUKI	GSX-R 750	2002	BD1112
SUZUKI	GSX-R 750	2003	BD1112