

Zawór AIR-CUT ACV-105 5.4104.060H



Nr katalogowy: 5.4104.060H

Dział: Zawór Air-Cut

Typ produktu: Zawór Air-Cut

OEM: #16048-425-671

OEM: #16048-425-305

OEM: 18-2793

Cena: 39.95 zł

Stara cena: 55.9 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
HONDA	CB 500 T Twin	1975	CB500T
HONDA	CB 500 T Twin	1976	CB500T
HONDA	GL 1000 K Goldwing	1975	
HONDA	GL 1000 K Goldwing	1976	
HONDA	GL 1000 K Goldwing	1977	
HONDA	GL 1000 K Goldwing	1978	
HONDA	GL 1000 K Goldwing	1979	
HONDA	GL 1000 LTD Goldwing	1975	
HONDA	GL 1000 Z Goldwing	1979	GL2
HONDA	XL 350 K	1974	
HONDA	XL 350 K	1975	