

# zestaw naprawczy gaźnika 5.4007.404H



Nr katalogowy: 5.4007.404H

Dział: Gaźnik

typ produktu: Komplet naprawczy gaźnika

OEM: KH-1390

Cena: 89.95 zł

Stara cena: 109.95 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis szczegółowy: KH-1390 16163-MAY-000, 16010-MAY-000 16155-413-751, 16016-MV1-630 99101-MAZ1150, 99103-MT20400 16015-MV1-700, 16010-MAY-000

Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
HONDA	XRV 750 Africa Twin	1996	RD07
HONDA	XRV 750 Africa Twin	1997	RD07
HONDA	XRV 750 Africa Twin	1998	RD07
HONDA	XRV 750 Africa Twin	1999	RD07
HONDA	XRV 750 Africa Twin	2000	RD07
HONDA	XRV 750 Africa Twin	2001	RD07
HONDA	XRV 750 Africa Twin	2002	RD07
HONDA	XRV 750 Africa Twin	2003	RD07