

zestaw naprawczy gaźnika 5.4007.403H

Nr katalogowy: 5.4007.403H

Dział: Gaźnik

typ produktu: Komplet naprawczy gaźnika

OEM: KH-1360

Cena: 129.95 zł

Dostępność: Produkt dostępny



Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
HONDA	XRV 650 Africa Twin	1988	RD03
HONDA	XRV 650 Africa Twin	1989	RD03
HONDA	XRV 650 Africa Twin	1990	RD03