

zestaw naprawczy kranika HO FCK-39 5.4000.720

Nr katalogowy: 5.4000.720

Dział: Kraniki - zestawy naprawcze

Typ produktu: Komplet naprawczy kranika

Cena: 76.42 zł

Dostępność: Produkt dostępny



Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

| Marka | Model | Rocznik | Kod |
|-------|----------------------|---------|------|
| HONDA | PC 800 Pacific Coast | 1989 | RC34 |
| HONDA | PC 800 Pacific Coast | 1990 | RC34 |
| HONDA | PC 800 Pacific Coast | 1991 | RC34 |
| HONDA | PC 800 Pacific Coast | 1992 | RC34 |
| HONDA | PC 800 Pacific Coast | 1993 | RC34 |
| HONDA | PC 800 Pacific Coast | 1994 | RC34 |
| HONDA | PC 800 Pacific Coast | 1995 | RC34 |
| HONDA | PC 800 Pacific Coast | 1996 | RC34 |
| HONDA | PC 800 Pacific Coast | 1997 | RC34 |
| HONDA | PC 800 Pacific Coast | 1998 | RC34 |