

zestaw naprawczy gaźnika YAMAHA XV 535 1989-2001 5.4003.209H



Nr katalogowy: 5.4003.209H

Dział:

Typ produktu: membrana gaźnika

Cena: 89.95 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
YAMAHA	XV 535 DX Virago	1998	2YL
YAMAHA	XV 535 DX Virago	1999	VJ011
YAMAHA	XV 535 DX Virago	2000	VJ011
YAMAHA	XV 535 DX Virago	2001	VJ011
YAMAHA	XV 535 DX Virago	2002	VJ011
YAMAHA	XV 535 DX Virago	2003	VJ011
YAMAHA	XV 535 Virago	1988	2YL
YAMAHA	XV 535 Virago	1989	2YL
YAMAHA	XV 535 Virago	1990	2YL
YAMAHA	XV 535 Virago	1991	2YL
YAMAHA	XV 535 Virago	1992	2YL
YAMAHA	XV 535 Virago	1993	2YL
YAMAHA	XV 535 Virago	1994	2YL
YAMAHA	XV 535 Virago	1995	2YL
YAMAHA	XV 535 Virago	1996	2YL
YAMAHA	XV 535 Virago	1997	2YL
YAMAHA	XV 535 Virago	1998	
YAMAHA	XV 535 Virago	1999	
YAMAHA	XV 535 Virago	2000	