


# uszczelka komory pływakowej 5.4006.701



Nr katalogowy: 5.4006.701

Dział: Gaźnik

Typ produktu: uszczelka komory pływakowej

OEM: 13258-06C00

OEM: FBG-304

Cena: 14.95 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis szczegółowy: Odpowiednik OEM

13258-06C00

FBG-304

Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
SUZUKI	RF 600 R	1993	GN76B
SUZUKI	RF 600 R	1994	GN76B
SUZUKI	RF 600 R	1995	GN76B
SUZUKI	RF 600 R	1996	GN76B
SUZUKI	RF 900 R	1994	GT73B
SUZUKI	RF 900 R	1995	GT73B
SUZUKI	RF 900 R	1996	GT73B
SUZUKI	RF 900 R	1997	GT73B