

# zestaw naprawczy pompy hamulcowej tył MSR 101

## 5.4804.404



Nr katalogowy: 5.4804.404

Dział: Pompa hamulcowa

Typ produktu: Zestaw naprawczy (tył)

OEM: MSR-101

Średnica tłoczka: 14 mm

Długość tłoczka: ~ 32 mm

Cena: 149.95 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis szczegółowy: Średnica tłoczka pompy hamulcowej: 14 mm

Długość tłoczka pompy hamulcowej: ~ 32 mm

Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
HONDA	CB 1100 F Boldor	1983	SC11
HONDA	CB 1100 F Boldor	1984	SC11
HONDA	CB 1100 R	1981	SC05
HONDA	CB 750 F BoldOr	1981	RC04
HONDA	CB 750 F BoldOr	1982	RC04
HONDA	CB 900 C	1981	
HONDA	CB 900 C	1982	
HONDA	CB 900 F BoldOr	1981	SC01
HONDA	CB 900 F BoldOr	1982	SC09
HONDA	CB 900 F BoldOr	1983	SC09
HONDA	CBX 1000	1979	CB1
HONDA	CBX 1000	1980	SC03
HONDA	CBX 1000	1981	SC06
HONDA	CBX 1000	1982	SC06
HONDA	CBX 1000	1983	SC06
HONDA	CX 500 E Euro Sports	1982	PC06
HONDA	CX 500 E Euro Sports	1983	PC06
HONDA	CX 500 E Euro Sports	1984	PC06
HONDA	CX 500 E Euro Sports	1985	PC06
HONDA	CX 500 E Euro Sports	1986	PC06
HONDA	CX 500 TC Turbo	1982	PC03
HONDA	CX 650 E Euro	1983	RC12
HONDA	CX 650 T Turbo	1983	RC16
HONDA	CX 650 T Turbo	1984	RC16
HONDA	CX 650 T Turbo	1985	RC16
HONDA	FT 500	1982	PC07
HONDA	FT 500	1983	PC07
HONDA	VF 1100 C Magna	1983	SC12

HONDA	VF 1100 C Magna	1984	SC12
HONDA	VF 1100 C Magna	1985	SC12
HONDA	VF 1100 C Magna	1986	SC12