

zestaw naprawczy pompy hamulcowej tył MSR 106

5.4804.408

Nr katalogowy: 5.4804.408

Dział: YAMAHA

Typ produktu: Zestaw naprawczy (tył)

Cena: 76.42 zł

Stara cena: 130.68 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis szczegółowy: WYMIARY:

długość: 33 mm

średnica : 16 mm



Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
HONDA	CBR 1000 RR Fireblade	2004	SC57
HONDA	CBR 1000 RR Fireblade	2005	SC57
HONDA	CBR 600 RR	2003	PC37
HONDA	CBR 600 RR	2004	PC37
HONDA	CBR 600 RR	2005	PC37
HONDA	CBR 900 RR Fireblade	1992	SC28
HONDA	CBR 900 RR Fireblade	1993	SC28
HONDA	CBR 900 RR Fireblade	1994	SC28
HONDA	CBR 900 RR Fireblade	1995	SC28
HONDA	CBR 900 RR Fireblade	1996	SC33
HONDA	CBR 900 RR Fireblade	1997	SC33
HONDA	CBR 900 RR Fireblade	1998	SC33
HONDA	CBR 900 RR Fireblade	1999	SC33
HONDA	CBR 900 RR Fireblade	2000	SC44
HONDA	CBR 900 RR Fireblade	2001	SC44
HONDA	CBR 900 RR Fireblade	2002	SC50
HONDA	CBR 900 RR Fireblade	2003	SC50
HONDA	GL 1200 D Goldwing	1984	SC14
HONDA	GL 1200 D Goldwing	1985	SC14
HONDA	GL 1200 D Goldwing	1986	SC14
HONDA	GL 1200 D Goldwing	1987	SC14
HONDA	GL 1200 D Goldwing	1988	SC14
HONDA	GL 1500 Goldwing	1988	SC22
HONDA	GL 1500 Goldwing	1989	SC22
HONDA	GL 1500 Goldwing	1990	SC22
HONDA	GL 1500 SE Goldwing	1991	SC22
HONDA	GL 1500 SE Goldwing	1992	SC22
HONDA	GL 1500 SE Goldwing	1993	SC22

HONDA	GL 1500 SE Goldwing	1994	SC22
HONDA	GL 1500 SE Goldwing	1995	SC22
HONDA	GL 1500 SE Goldwing	1996	SC22
HONDA	GL 1500 SE Goldwing	1997	SC22
HONDA	GL 1500 SE Goldwing	1998	SC22
HONDA	GL 1500 SE Goldwing	1999	SC22
HONDA	GL 1500 SE Goldwing	2000	SC22
HONDA	TRX 650 FA Rincon	2003	
HONDA	TRX 650 FA Rincon	2004	TE28
HONDA	TRX 650 FA Rincon	2005	TE28