

zestaw naprawczy pompy hamulcowej tył MSR-108

5.4804.405



Nr katalogowy: 5.4804.405

Dział: Pompa hamulcowa

Typ produktu: Zestaw naprawczy (tył)

OEM: MSR-108

Cena: 169.95 zł

Stara cena: 199 zł

Dostępność: Dostępny na zamówienie

Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
HONDA	CB 1100 SF X-11	2000	SC42
HONDA	CB 1100 SF X-11	2001	SC42
HONDA	CB 1100 SF X-11	2002	SC42
HONDA	CB 1100 SF X-11	2003	SC42
HONDA	CBR 1100 XX Blackbird	1999	SC35
HONDA	CBR 1100 XX Blackbird	2000	SC35
HONDA	CBR 1100 XX Blackbird	2001	SC35
HONDA	CBR 1100 XX Blackbird	2002	SC35
HONDA	CBR 1100 XX Blackbird	2003	SC35
HONDA	CBR 1100 XX Blackbird	2004	SC35
HONDA	CBR 1100 XX Blackbird	2005	SC35
HONDA	VTX 1800 C	2002	SC46
HONDA	VTX 1800 C	2003	SC46
HONDA	VTX 1800 C	2004	SC46
HONDA	VTX 1800 C	2005	SC46