

zawór ssący 8.5044.020

Nr katalogowy: 8.5044.020

Dział: Zawory

Typ produktu: Zawór ssący

OEM: #14711-115-000

Cena: 49.95 zł

Dostępność: Produkt niedostępny



universal foto

Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
HONDA	CB 50	1975	
HONDA	CB 50	1976	
HONDA	CB 50 J	1977	
HONDA	CB 50 J	1978	
HONDA	CB 50 J	1979	
HONDA	CB 50 J	1980	CB50J
HONDA	CB 50 J	1981	CB50J
HONDA	CB 50 J	1982	CB50J