

zestaw naprawczy gaźnika CAB-Y12 Tourmax 5.4003.043

Nr katalogowy: 5.4003.043


Dział: Gaźnik

Typ produktu: Komplet naprawczy gaźnika

Cena: 45.9 zł

Stara cena: 68.31 zł

Dostępność: Dostępny na zamówienie



Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

| Marka | Model | Rocznik | Kod |
|--------|-----------|---------|-----|
| YAMAHA | SR 500 | 1978 | 2J2 |
| YAMAHA | SR 500 | 1979 | 2J4 |
| YAMAHA | SR 500 | 1980 | 2J4 |
| YAMAHA | SR 500 | 1981 | 2J4 |
| YAMAHA | SR 500 | 1982 | 2J4 |
| YAMAHA | SR 500 | 1983 | 2J4 |
| YAMAHA | SR 500 SP | 1984 | 48T |
| YAMAHA | SR 500 SP | 1985 | 48T |
| YAMAHA | SR 500 SP | 1986 | 48T |
| YAMAHA | SR 500 SP | 1987 | 48T |
| YAMAHA | SR 500 SP | 1988 | 48T |
| YAMAHA | SR 500 SP | 1989 | 48T |
| YAMAHA | SR 500 SP | 1990 | 48T |
| YAMAHA | SR 500 SP | 1991 | 48T |
| YAMAHA | SR 500 SP | 1992 | 48T |
| YAMAHA | SR 500 SP | 1993 | 48T |
| YAMAHA | SR 500 SP | 1994 | 48T |
| YAMAHA | SR 500 SP | 1995 | 48T |
| YAMAHA | SR 500 SP | 1996 | 48T |
| YAMAHA | SR 500 SP | 1997 | 48T |
| YAMAHA | SR 500 SP | 1998 | 48T |
| YAMAHA | SR 500 SP | 1999 | 48T |