

zawór AIR-CUT ACV-105 5.4104.060

Nr katalogowy: 5.4104.060
Dział: Zawór Air-Cut
Typ produktu: Zawór Air-Cut
Cena: 69.9 zł
Stara cena: 99 zł
Dostępność: Produkt dostępny



Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
HONDA	CB 500 T Twin	1975	CB500T
HONDA	CB 500 T Twin	1976	CB500T
HONDA	GL 1000 K Goldwing	1975	
HONDA	GL 1000 K Goldwing	1976	
HONDA	GL 1000 K Goldwing	1977	
HONDA	GL 1000 K Goldwing	1978	
HONDA	GL 1000 K Goldwing	1979	
HONDA	GL 1000 LTD Goldwing	1975	
HONDA	GL 1000 Z Goldwing	1979	GL2
HONDA	XL 350 K	1974	
HONDA	XL 350 K	1975	