

kpl. łożysk i uszczelniaczy na wał Honda Bali L.4046.06

Nr katalogowy: L.4046.06

Dział: Łożyska i uszczelniacze wału

Typ produktu: Komplet łożysk i uszczelniaczy na wał

Cena: 186.15 zł

Stara cena: 240.9 zł

Dostępność: Dostępny na zamówienie

Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
HONDA	SFX 50	1996	AF37
HONDA	SFX 50	1997	AF37
HONDA	SJ 50 Bali	1995	
HONDA	SJ 50 Bali	1996	
HONDA	SJ 50 Bali	1997	
HONDA	SJ 50 Bali	1998	
HONDA	SRX 50 Shadow	1998	AF42
HONDA	SXR 50 MM	1998	AF37
HONDA	ZX 50	1995	
HONDA	ZX 50	1996	
HONDA	ZX 50	1997	