


uszczelka pokrywy sprzęgła GL1000 5.5864.075



Nr katalogowy: 5.5864.075

Dział:

Typ produktu: uszczelka pokrywy sprzęgła

OEM: #11393-371-000

Cena: 19.95 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
HONDA	GL 1000 K Goldwing	1975	
HONDA	GL 1000 K Goldwing	1976	
HONDA	GL 1000 K Goldwing	1977	
HONDA	GL 1000 K Goldwing	1978	
HONDA	GL 1000 K Goldwing	1979	
HONDA	GL 1000 LTD Goldwing	1975	
HONDA	GL 1000 LTD Goldwing	1976	
HONDA	GL 1000 LTD Goldwing	1977	
HONDA	GL 1000 LTD Goldwing	1978	
HONDA	GL 1000 LTD Goldwing	1979	
HONDA	GL 1000 Z Goldwing	1979	GL2