

Komplet łożysk koła z uszczelniaczami (tył) 6.3030.475

Nr katalogowy: 6.3030.475

Dział: Łożyska kół

Typ produktu: zestaw

Cena: 93.42 zł

Stara cena: 109.9 zł

Dostępność: Dostępny na zamówienie



Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
HONDA	CB 1000 F Super Four	1993	SC30
HONDA	CB 1000 F Super Four	1994	SC30
HONDA	CB 1000 F Super Four	1995	SC30
HONDA	CB 1000 F Super Four	1996	SC30
HONDA	CB 1100 F Boldor	1983	SC11
HONDA	CB 1100 F Boldor	1984	SC11
HONDA	CB 1100 SF X-11	2000	SC42
HONDA	CB 1100 SF X-11	2001	SC42
HONDA	CB 1100 SF X-11	2002	SC42
HONDA	CB 1100 SF X-11	2003	SC42
HONDA	CBR 1000 F	1989	SC24
HONDA	CBR 1000 F	1990	SC24
HONDA	CBR 1000 F	1991	SC24
HONDA	CBR 1000 F	1992	SC24
HONDA	CBR 1000 F	1993	SC24
HONDA	CBR 1000 F	1994	SC24
HONDA	CBR 1000 F	1995	SC24
HONDA	CBR 1000 F	1996	SC24
HONDA	CBR 1000 F	1997	SC24
HONDA	CBR 1000 F	1998	SC24
HONDA	CBR 1000 F	1999	SC24
HONDA	CBR 1000 F	2000	SC24
HONDA	CBR 1100 XX Blackbird	1997	SC35
HONDA	CBR 1100 XX Blackbird	1998	SC35
HONDA	CBR 1100 XX Blackbird	1999	SC35
HONDA	CBR 1100 XX Blackbird	2000	SC35
HONDA	CBR 1100 XX Blackbird	2001	SC35
HONDA	CBR 1100 XX Blackbird	2002	SC35
HONDA	CBR 1100 XX Blackbird	2003	SC35
HONDA	CBR 1100 XX Blackbird	2004	SC35
HONDA	CBR 1100 XX Blackbird	2005	SC35

HONDA	CBR 1100 XX Blackbird	2006	SC35
HONDA	CBR 1100 XX Blackbird	2007	SC35
HONDA	CBR 1100 XX Blackbird	2008	SC35
HONDA	VF 750 F Interceptor	1983	RC15
HONDA	VF 750 F Interceptor	1984	RC15