

zestaw naprawczy kranika HO FCK-39 5.4000.720H

Nr katalogowy: 5.4000.720H

Dział: Kraniki - zestawy naprawcze

Typ produktu: Komplet naprawczy kranika

EAN: 5904726313329

OEM: FCK-39

Cena: 69.95 zł

Stara cena: 90 zł

Dostępność: Produkt dostępny



Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
HONDA	PC 800 Pacific Coast	1989	RC34
HONDA	PC 800 Pacific Coast	1990	RC34
HONDA	PC 800 Pacific Coast	1991	RC34
HONDA	PC 800 Pacific Coast	1992	RC34
HONDA	PC 800 Pacific Coast	1993	RC34
HONDA	PC 800 Pacific Coast	1994	RC34
HONDA	PC 800 Pacific Coast	1995	RC34
HONDA	PC 800 Pacific Coast	1996	RC34
HONDA	PC 800 Pacific Coast	1997	RC34
HONDA	PC 800 Pacific Coast	1998	RC34