


zestaw naprawczy gaźnika CAB-S32 5.4001.073



Nr katalogowy: 5.4001.073

Dział: Gaźnik

Typ produktu: Komplet naprawczy gaźnika

Cena: 69.95 zł

Stara cena: 129 zł

Dostępność: Dostępny na zamówienie

Opis szczegółowy: przedni gaźnik

Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
SUZUKI	VS 1400 GLP Intruder	1994	VX51L
SUZUKI	VS 1400 GLP Intruder	1995	VX51L
SUZUKI	VS 1400 GLP Intruder	1996	VX51L
SUZUKI	VS 1400 GLP Intruder	1997	VX51L
SUZUKI	VS 1400 GLP Intruder	1998	VX51L
SUZUKI	VS 1400 GLP Intruder	1999	VX51L
SUZUKI	VS 1400 GLP Intruder	2000	VX51L
SUZUKI	VS 1400 GLP Intruder	2001	VX51L
SUZUKI	VS 1400 GLP Intruder	2002	VX51L
SUZUKI	VS 1400 GLP Intruder	2003	VX51L
SUZUKI	VS 600 GL Intruder	1995	VN51B
SUZUKI	VS 600 GL Intruder	1996	VN51B
SUZUKI	VS 600 GL Intruder	1997	VN51B
SUZUKI	VS 800 GL Intruder	1992	VS52B
SUZUKI	VS 800 GL Intruder	1993	VS52B
SUZUKI	VS 800 GL Intruder	1994	VS52B
SUZUKI	VS 800 GL Intruder	1995	VS52B
SUZUKI	VS 800 GL Intruder	1996	VS52B
SUZUKI	VS 800 GL Intruder	1997	VS52B
SUZUKI	VS 800 GL Intruder	1998	VS52B
SUZUKI	VS 800 GL Intruder	1999	VS52B
SUZUKI	VS 800 GL Intruder	2000	VS52B
SUZUKI	VX 800	1996	VS51B
SUZUKI	VX 800	1997	VS51B
SUZUKI	VZ 800 Marauder	1997	AF1112
SUZUKI	VZ 800 Marauder	1998	AF1112
SUZUKI	VZ 800 Marauder	1999	AF1112
SUZUKI	VZ 800 Marauder	2000	AF1112
SUZUKI	VZ 800 Marauder	2001	AF1112
SUZUKI	VZ 800 Marauder	2002	AF1112

