

zestaw naprawczy popychacza sprzęgła CLB-008 5.4880.005

Nr katalogowy: 5.4880.005

Dział: Sprzęgła

Typ produktu: łożyska popychacz sprzęgła

Cena: 79 zł

Stara cena: 99 zł

Dostępność: Dostępny na zamówienie



Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
YAMAHA	TT 600 E	1994	4GV
YAMAHA	TT 600 E	1995	4GV
YAMAHA	TT 600 E	1996	4LW
YAMAHA	TT 600 E	1997	4LW
YAMAHA	TT 600 E	1998	4LW
YAMAHA	XT 550	1982	5Y3
YAMAHA	XT 550	1983	5Y3
YAMAHA	XT 600 E	1990	3TB
YAMAHA	XT 600 E	1991	3TB
YAMAHA	XT 600 E	1992	3TB
YAMAHA	XT 600 E	1993	3TB
YAMAHA	XT 600 E	1994	3TB
YAMAHA	XT 600 E	1995	3TB
YAMAHA	XT 600 H	1984	43F
YAMAHA	XT 600 H	1985	43F
YAMAHA	XT 600 H	1986	43F
YAMAHA	XT 600 H	1987	2KF
YAMAHA	XT 600 H	1988	2KF
YAMAHA	XT 600 H	1989	2KF
YAMAHA	XT 600 H	1990	2KF
YAMAHA	XT 600 Z Tenere	1983	34L
YAMAHA	XT 600 Z Tenere	1984	34L
YAMAHA	XT 600 Z Tenere	1985	55W
YAMAHA	XT 600 Z Tenere	1986	1VJ
YAMAHA	XT 600 Z Tenere	1987	1VJ
YAMAHA	XT 600 Z Tenere	1988	3AJ
YAMAHA	XT 600 Z Tenere	1989	3AJ
YAMAHA	XT 600 Z Tenere	1990	3AJ
YAMAHA	XT 600 Z Tenere	1991	3AJ