

zestaw naprawczy popychacza sprzęgła CLB-020 5.4880.030

Nr katalogowy: 5.4880.030

Dział: Sprzęgła

Typ produktu: łożyska popychacz sprzęgła

Cena: 89 zł

Stara cena: 139 zł

Dostępność: Produkt dostępny



Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
SUZUKI	GSX-R 1000	2006	B61111
SUZUKI	GSX-R 1000	2007	CL1111
SUZUKI	GSX-R 1000	2009	CY1111
SUZUKI	GSX-R 1000	2010	
SUZUKI	VZR 1800 M1800 Intruder	2006	
SUZUKI	VZR 1800 M1800 Intruder	2007	
SUZUKI	VZR 1800 M1800 Intruder	2008	
SUZUKI	VZR 1800 M1800 Intruder	2009	
SUZUKI	VZR 1800 M1800 Intruder	2010	
SUZUKI	VZR 1800 M1800 Intruder	2011	