

# zestaw naprawczy popychacza sprzęgła CLB-024 5.4880.031

Nr katalogowy: 5.4880.031

Dział: Sprzęgła

Typ produktu: łożyska popychacz sprzęgła

Cena: 69.9 zł

Stara cena: 99 zł

Dostępność: Produkt dostępny



Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
SUZUKI	RM-Z 250	2007	RJ41A
SUZUKI	RM-Z 250	2008	RJ41A
SUZUKI	RM-Z 250	2009	RJ41A
SUZUKI	RM-Z 450	2008	RL42A
SUZUKI	RM-Z 450	2009	
SUZUKI	RM-Z 450	2010	
SUZUKI	RM-Z 450	2011	