


uszczelka pokrywy alternatora 5.5862.437



Nr katalogowy: 5.5862.437

Dział:

Typ produktu: uszczelka pokrywy alternatora

zastępuje OEM: 4RF-15451-00

Cena: 32.5 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
SACHS	Roadster 125 V2	1998	
SACHS	Roadster 125 V2	1999	
SACHS	Roadster 125 V2	2000	
SACHS	Roadster 125 V2	2001	
SACHS	Roadster 125 V2	2002	
SACHS	Roadster 125 V2	2003	
YAMAHA	XV 125 S Virago	1999	5AJ
YAMAHA	XV 125 S Virago	2000	5AJ
YAMAHA	XV 125 S Virago	2001	5AJ
YAMAHA	XV 125 Virago	1997	5AJ
YAMAHA	XV 125 Virago	1998	5AJ
YAMAHA	XV 125 Virago	1999	5AJ
YAMAHA	XV 125 Virago	2000	5AJ
YAMAHA	XV 125 Virago	2001	