

ZAWÓR ROZRUCHOWY (SSANIA) STS-214 5.3040.341

Nr katalogowy: 5.3040.341

Dział: Gaźnik

Typ produktu: zestaw naprawczy gaźnika

OEM: STS-214

Cena: 69.9 zł

Dostępność: Produkt dostępny



Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
YAMAHA	FZS 1000 Fazer	2001	RN061
YAMAHA	FZS 1000 Fazer	2002	RN061
YAMAHA	FZS 1000 Fazer	2003	RN066
YAMAHA	FZS 1000 Fazer	2004	RN141
YAMAHA	FZS 1000 Fazer	2005	RN141
YAMAHA	FZS 1000 S Fazer	2003	RN068
YAMAHA	FZS 1000 S Fazer	2004	RN066
YAMAHA	FZS 1000 S Fazer	2005	RN141
YAMAHA	FZS 600 Fazer	1998	RJ021
YAMAHA	FZS 600 Fazer	1999	RJ021
YAMAHA	FZS 600 Fazer	2000	RJ022
YAMAHA	FZS 600 Fazer	2001	RJ022
YAMAHA	FZS 600 Fazer	2002	RJ022
YAMAHA	FZS 600 Fazer	2003	RJ025
YAMAHA	FZS 600 S Fazer	2000	RJ022
YAMAHA	FZS 600 S Fazer	2001	RJ021
YAMAHA	XJR 1300	2002	RP062
YAMAHA	XJR 1300	2003	RP062
YAMAHA	XJR 1300	2004	RP102
YAMAHA	XJR 1300	2005	RP102
YAMAHA	XJR 1300	2006	RP102