

zawór ssący GG-1005-IN 8.5044.050

Nr katalogowy: 8.5044.050

Dział: Zawory

Typ produktu: Zawór ssący

Cena: 70.74 zł

Dostępność: Produkt dostępny



universal foto

Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
HONDA	GL 1000 K Goldwing	1977	
HONDA	GL 1000 K Goldwing	1978	
HONDA	GL 1000 K Goldwing	1979	
HONDA	GL 1000 LTD Goldwing	1976	
HONDA	GL 1000 Z Goldwing	1979	GL2
HONDA	GL 1100 D Goldwing	1980	SC02
HONDA	GL 1100 D Goldwing	1981	SC02
HONDA	GL 1100 D Goldwing	1982	SC02
HONDA	GL 1100 D Goldwing	1983	SC02