

łańcuch rozrządu 92RH 2015-92 8.5445.023



Nr katalogowy: 8.5445.023

Dział: Łańcuchy rozrządu

Ilość ogniw: 92

Oznaczenie producenta: 92 RH 2015

Typ produktu: Łańcuch

Cena: 178.5 zł

Stara cena: 231 zł

Dostępność: Dostępny na zamówienie

Opis szczegółowy: Wszystkie łańcuszki rozrządu japońskich producentów motocykli pochodzą z firm DID oraz Borg Warner. Kupując u nas łańcuszek, otrzymujecie Państwo towar będący tej samej jakości, co fabrycznie montowany. Stałe kontrole jakościowe surowców i wykonania gwarantują produkt na poziomie najnowocześniejszej techniki.

Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
SUZUKI	TL 1000 R	1998	AM3212
SUZUKI	TL 1000 R	1999	AM3212
SUZUKI	TL 1000 S	1997	AG3115
SUZUKI	TL 1000 S	1998	AG3215
SUZUKI	TL 1000 S	1999	AG3215
SUZUKI	TL 1000 S	2000	AG3215