

# uszczelka tłumika 5.5244.740

Nr katalogowy: 5.5244.740

Dział:

Typ produktu: Uszczelki

OEM: #18391-310-000

OEM: #18391-MN5-650

Cena: 24.95 zł

Stara cena: 38.5 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis szczegółowy: 41,0 x 35,0 x 25,0



Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
HONDA	CBX 1000	1978	CB1
HONDA	CBX 1000	1979	CB1
HONDA	CBX 1000	1980	SC03
HONDA	CBX 1000	1981	SC06
HONDA	CBX 1000	1982	SC06
HONDA	GL 1500 Goldwing	1988	SC22
HONDA	GL 1500 Goldwing	1989	SC22
HONDA	GL 1500 Goldwing	1990	SC22
HONDA	GL 1500 SE Goldwing	1991	SC22
HONDA	GL 1500 SE Goldwing	1992	SC22
HONDA	GL 1500 SE Goldwing	1993	SC22
HONDA	GL 1500 SE Goldwing	1994	SC22
HONDA	GL 1500 SE Goldwing	1995	SC22
HONDA	GL 1500 SE Goldwing	1996	SC22
HONDA	GL 1500 SE Goldwing	1997	SC22
HONDA	GL 1500 SE Goldwing	1998	SC22
HONDA	GL 1500 SE Goldwing	1999	SC22
HONDA	GL 1500 SE Goldwing	2000	SC22
HONDA	VFR 750 F	1986	RC24
HONDA	VFR 750 F	1987	RC24