

## zestaw naprawczy pompy wody Derbi Predator L.0498.09

Nr katalogowy: L.0498.09

Dział: Zestaw naprawczy pompy wody

Typ produktu: Zestaw naprawczy pompy wody

Cena: 63.41 zł

Stara cena: 82.06 zł

Dostępność: Dostępny na zamówienie



Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

| Marka | Model          | Rocznik | Kod  |
|-------|----------------|---------|------|
| DERBI | Predator 50 LC | 1999    | PRED |
| DERBI | Predator 50 LC | 2000    | PRED |
| DERBI | Predator 50 LC | 2001    | PRED |
| DERBI | Predator 50 LC | 2002    | PRED |