


zestaw naprawczy gaźnika CAB-S7 5.4001.009H



Nr katalogowy: 5.4001.009H

Dział: Gaźnik

Typ produktu: Komplet naprawczy gaźnika

Cena: 49.95 zł

Stara cena: 69 zł

Dostępność: Dostępny na zamówienie

Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

| Marka | Model | Rocznik | Kod |
|--------|----------------------|---------|--------|
| SUZUKI | VS 1400 GLF Intruder | 1987 | VX51L |
| SUZUKI | VS 1400 GLF Intruder | 1988 | VX51L |
| SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1989 | VX51LD |
| SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1990 | VX51LD |
| SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1991 | VX51LD |
| SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder | 1992 | VX51LD |
| SUZUKI | VX 800 | 1990 | VS51B |
| SUZUKI | VX 800 | 1991 | VS51B |
| SUZUKI | VX 800 | 1992 | VS51B |
| SUZUKI | VX 800 | 1993 | VS51B |
| SUZUKI | VX 800 | 1994 | VS51B |
| SUZUKI | VX 800 | 1995 | VS51B |
| SUZUKI | VX 800 | 1996 | VS51B |
| SUZUKI | VX 800 | 1997 | VS51B |