

zestaw naprawczy popychacza sprzęgła CLB-004 5.4880.001



Nr katalogowy: 5.4880.001

Dział: Sprzęgła

Typ produktu: łożyska popychacz sprzęgła

Cena: 79.95 zł

Stara cena: 89 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

| Marka | Model | Rocznik | Kod |
|-------|----------|---------|------|
| HONDA | CR 250 R | 1988 | ME03 |
| HONDA | CR 250 R | 1989 | ME03 |
| HONDA | CR 250 R | 1990 | ME03 |
| HONDA | CR 250 R | 1991 | ME03 |
| HONDA | CR 250 R | 1992 | ME03 |
| HONDA | CR 250 R | 1993 | ME03 |
| HONDA | CR 250 R | 1994 | ME03 |
| HONDA | CR 250 R | 1995 | ME03 |
| HONDA | CR 250 R | 1996 | ME03 |
| HONDA | CR 250 R | 1997 | ME03 |
| HONDA | CR 250 R | 1998 | ME03 |
| HONDA | CR 250 R | 1999 | ME03 |
| HONDA | CR 250 R | 2000 | ME03 |
| HONDA | CR 250 R | 2001 | ME03 |
| HONDA | CR 250 R | 2002 | ME03 |
| HONDA | CR 250 R | 2003 | ME03 |
| HONDA | CR 250 R | 2004 | ME03 |
| HONDA | CR 250 R | 2005 | ME03 |
| HONDA | CR 250 R | 2006 | ME03 |
| HONDA | CR 250 R | 2007 | ME03 |