

# zestaw naprawczy popychacza sprzęgła CLB-006 5.4880.008

Nr katalogowy: 5.4880.008

Dział: Sprzęgła

Typ produktu: łożyska popychacz sprzęgła

Cena: 44.95 zł

Stara cena: 79 zł

Dostępność: Produkt dostępny



Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
HONDA	NX 650 Dominator	1990	RD02
HONDA	NX 650 Dominator	1991	RD02
HONDA	NX 650 Dominator	1992	RD02
HONDA	NX 650 Dominator	1993	RD02
HONDA	NX 650 Dominator	1994	RD02
HONDA	NX 650 Dominator	1995	RD0870
HONDA	NX 650 Dominator	1996	RD08
HONDA	NX 650 Dominator	1997	RD08
HONDA	NX 650 Dominator	1998	RD08
HONDA	NX 650 Dominator	1999	RD08
HONDA	NX 650 Dominator	2000	RD08
HONDA	XR 650 L	1993	RD062
HONDA	XR 650 L	1994	RD062
HONDA	XR 650 L	1995	RD062
HONDA	XR 650 L	1996	RD062