

zestaw naprawczy popychacza sprzęgła CLB-025 5.4880.036

Nr katalogowy: 5.4880.036

Dział: Sprzęgła

Typ produktu: łożyska popychacz sprzęgła

Cena: 69.9 zł

Stara cena: 99 zł

Dostępność: Produkt dostępny



Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

| Marka | Model | Rocznik | Kod |
|--------|----------|---------|-------|
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2010 | |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2011 | RJ42A |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2005 | RL41C |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2006 | RL41C |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2007 | RL41A |